

NỘI QUY XƯỞNG THỰC HÀNH Ô TÔ

- Điều 1: Chỉ những người có trách nhiệm mới được vào xưởng. Nếu có việc đột xuất cần vào xưởng, phải báo cáo và được sự đồng ý của người quản lý.
- Điều 2: Khi đến làm việc và học tập tại xưởng phải đảm bảo đúng giờ quy định. Luôn luôn sử dụng các thiết bị bảo hộ (quần áo, mũ, kính, găng tay, giày,...) trong suốt thời gian học tập và thực hành tại xưởng.
- Điều 3: Chỉ được phép đi lại trong xưởng tại các vùng sơn màu xanh. Vùng sơn màu vàng biểu thị vị trí để các thiết bị, máy móc; Vùng sơn màu xám biểu thị vị trí các khoang thực hành.
- Điều 4: Không được tự ý khởi động, vận hành các loại máy móc, thiết bị khi chưa được phân công. Khi cần sử dụng máy móc, dụng cụ, phải làm đúng thủ tục bàn giao cả về số lượng và chất lượng.
- Điều 5: Thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc an toàn điện, phòng chống cháy nổ. Thực hiện các thao tác thực hành và vận hành các thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật, không để bất kỳ hành động mất an toàn nào xảy ra có thể gây nguy hại cho bản thân và người khác.
- Điều 6: Trong giờ làm việc không được tự ý rời khỏi vị trí làm việc, bỏ máy chạy không có người trông coi, đùa nghịch, hút thuốc lá, đi lại nhiều lần làm ảnh hưởng trật tự chung.
- Điều 7: Không tự ý di chuyển vị trí của các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu trong xưởng khi không được sự cho phép của giảng viên hướng dẫn.
- Điều 8: Trong khi làm việc, phải tiết kiệm nguyên vật liệu, chấp hành tốt chế độ bảo quản, bảo đảm vệ sinh công nghiệp, gọn gàng, ngăn nắp.
- Điều 9: Nếu để xảy ra sự cố bất thường hoặc hư hỏng của máy móc, thiết bị thì phải báo cáo tức thời cho giảng viên và người quản lý biết, đồng thời phải chịu trách nhiệm với các sự cố hoặc hư hỏng đó.
- Điều 10: Cuối buổi thực hành phải vệ sinh nhà xưởng và máy móc thiết bị sạch sẽ; Bàn giao và sắp xếp thiết bị, máy móc đúng nơi quy định. Trước khi ra khỏi xưởng phải tắt các thiết bị điện không cần thiết, khóa cửa phòng và cửa ra vào xưởng.

BỘ MÔN CNKT Ô TÔ