

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Trường Đại học Vinh

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra PCCC năm 2018 của Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy - Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An.

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2018 tại Trường Đại học Vinh.

Địa chỉ: Số 182 đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về Phòng cháy.

- Ông: Thái Văn Khoa; Cấp bậc: Trung tá; Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Ông: Vương Thăng Long; Cấp bậc: Đại úy; Chức vụ: CB kiểm tra PCCC;
- Ông: Chu Tiến Triển; Cấp bậc: Thiếu úy; Chức vụ: CB kiểm tra PCCC.

II. Đại diện Trường Đại học Vinh.

- Ông: Nguyễn Huy Bằng; Chức vụ: Phó hiệu trưởng;
- Ông: Trần Đình Luân; Chức vụ: P. Trưởng phòng Quản trị và đầu tư.
- Ông: Trần Anh Tuấn; Chức vụ: Cán bộ phòng Quản trị và đầu tư.

Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC đối với Trường Đại học Vinh.

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

I. Kiểm tra hồ sơ PCCC:

Cơ sở đã ban hành và lưu giữ các loại văn bản sau:

- Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở gồm có 57 người.
- Phương án chữa cháy theo mẫu PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Phương án chữa cháy khu nhà ở sinh viên – Trường Đại học Vinh)

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy (Công trình nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công trình thư viện trung tâm và thông tin; nhà D3 trường Đại học Vinh; nhà D1 trường Đại học Vinh; nhà Đa năng 4 tầng trường Đại học Vinh; Trường mầm non thực hành; Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ và nhà học 04 tầng trường Đại học Vinh; Công trình ký túc xá sinh viên Lào; Nhà đa chức năng)

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC ngày 18/09/2015 (công trình nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao; trung tâm thư viện trung tâm và thông tin; Nhà D1 trường Đại học Vinh; Nhà học Đa chức năng trường Đại học Vinh; trường mầm non thực hành; Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ và nhà học 04 tầng trường Đại học Vinh; Nhà đa chức năng)

- Đã ban hành nội quy PCCC, nội quy sử dụng điện.

- Biên bản tự kiểm tra PCCC
- Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC; sổ theo dõi phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

- Bảo hiểm cháy nổ công ty BSH Nghệ An, thời hạn đến 22/05/2019.

II. Kiểm tra thực tế công tác PCCC tại cơ sở:

Trường Đại học Vinh tại số 182 đường Lê Duẩn TP. Vinh có quy mô gồm: Nhà làm việc và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao (cao 08 tầng); Nhà A₀ (cao 05 tầng); Nhà TT thư viện cao 07 tầng; Nhà giảng đường A (cao 05 tầng); Nhà giảng đường B₁-B₃ (cao 05 tầng); Nhà giảng đường G (cao 05 tầng); Nhà giảng đường D₁ (cao 04 tầng); Nhà giảng đường D₃ (cao 05 tầng); Nhà đa năng (cao 04 tầng); 05 tòa nhà Ký túc xá sinh viên từ số 1 đến số 5 (mỗi tòa nhà cao 05 tầng); 01 nhà trẻ cao 03 tầng; 01 nhà giảng đường tiểu học (cao 04 tầng); 01 nhà thi đấu thể thao; 01 nhà thí nghiệm (cao 05 tầng); 01 hội trường với sức chứa gần 500 người; các gara giữ xe máy, xe đạp,...

Nhà trường còn có các cơ sở khác như: Cơ sở ở phường Hưng Bình – Thành phố Vinh gồm 01 ký túc xá sinh viên; 01 tòa nhà mầm non thực hành.

Cơ sở ở xã Nghi Ân – Thành phố Vinh do Trung tâm giáo dục quốc phòng quản lý: gồm 02 ký túc xá sinh viên, 01 tòa nhà hành chính, giảng đường, 01 nhà ăn.

Cơ sở xã Nghi Phong – Huyện Nghi Lộc do viện Nông nghiệp và tài nguyên quản lý có 01 tòa nhà hành chính; 01 tòa nhà giảng đường; 01 tòa nhà thí nghiệm; 01 ký túc xá.

Ngoài các cơ sở trên Nhà trường còn có Trại nuôi nước ngọt ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và Trại nuôi nước mặn ở huyện Nghi Xuân – tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng số cán bộ công nhân viên nhà trường khoảng 1125 người và một số lượng lớn học sinh, sinh viên, học tập và lưu trú tại nhà trường.

Về hệ thống PCCC cơ sở :

Phương tiện PCCC được trang bị tương đối đầy đủ: Hệ thống báo cháy tự động, các đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, bình chữa cháy xách tay.

Hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc trong cơ sở thuận tiện cho việc chữa cháy khi có sự cố xảy ra, có 09 bể nước chữa cháy tổng khối tích 1680m³ và 09 trạm bơm chữa cháy cấp nước cho các công trình. Qua kiểm tra thực tế hệ thống nước chữa cháy ngoài nhà và trong nhà đảm bảo yêu cầu.

III. Kiến nghị của đoàn kiểm tra:

Căn cứ kết quả kiểm tra, đối chiếu các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn an toàn PCCC. Để đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở trong quá trình hoạt động, đoàn kiểm tra yêu cầu Lãnh đạo trường Đại học Vinh chỉ đạo tổ chức thực hiện một số kiến nghị sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

2. Tiếp tục cập nhật bổ sung hồ sơ quản lý công tác PCCC tại cơ sở đầy đủ theo quy định tại Điều 3, Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công An, cụ thể:

- Sổ theo dõi phương tiện PCCC theo phụ lục A TCVN 3890:2009.
- Lịch phân công trách nhiệm trực PCCC.
- Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC.

Các loại sổ sau khi lập cần được cập nhật, bổ sung thường xuyên các thông tin liên quan.

3. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC (có biên bản lưu), quá trình tự kiểm tra yêu cầu có nhận xét đánh giá đúng chất lượng, tình trạng hoạt động của công tác PCCC, các phương tiện chữa cháy.

4. Tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét, có biên bản đo của cơ quan có thẩm quyền.

5. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện, thay thế kịp thời các thiết bị, dây dẫn điện kịp thời đề phòng không để xảy ra quá tải dẫn đến cháy nổ. Không tự ý câu mắc dây dẫn điện từ các tủ điện ra các thiết bị máy móc thiết bị tiêu thụ điện khác và phải phù hợp với công suất tiêu thụ điện.

6. Định kỳ tổ chức thực tập phương án theo các tình huống giả định trong phương án chữa cháy tại chỗ. Những người trực tiếp tham gia các hoạt động trong lĩnh vực nguy hiểm cháy, nổ và toàn bộ những người có tên trong danh sách đội PCCC yêu cầu phải được tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC định kỳ đầy đủ theo quy định.


7. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho đội viên đội PCCC cơ sở theo quy định.

8. Xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ của cơ sở theo quy định (Mẫu PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an)

Trên đây là một số nhận xét, kiến nghị của Đoàn kiểm tra PCCC. Đề nghị Lãnh đạo Trường đại học Vinh tổ chức thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn về PCCC.

Biên bản lập xong hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, gồm 03 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người tham gia kiểm tra cùng nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ



PGS. TS Nguyễn Huy Bằng

ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA



Vương Thăng Long